

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад "Ромашка"
д.22, п. Тапхар, Иволгинский район
Республика Бурятия, 671050
тел. 8 983 331 54 57
e-mail: tapharsadik@mail.ru
ОКПО 90049062 ОГРН 1120327001585
ИНН/КПП 0308162808/030801001

26.02.2021 № 23

Начальнику ОНДПР
по Иволгинскому и
Тарбагатайскому районам
УНДПР Главного Управления
МЧС России по РБ
Полковнику внутренней службы
Шулунову Д.П.

Уважаемый Дмитрий Прокопьевич!

Во исполнение предписания ОНДПР по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам УНДПР Главного Управления МЧС России по РБ от 24.02.2021 г. № 4/1/1 направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений обязательных требований по пунктам 8, 12, выявленных в ходе проверки, проведенной в соответствии с Распоряжением главного государственного инспектора по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам по пожарному надзору подполковника внутренней службы Шулунова Д.П. № 4 от 25.01.2021 г.

По остальным пунктам подана заявка на выделение денежных средств в МКУ «Иволгинское РУО».

Выделение денежных средств занимает длительное время (согласование на Районной сессии депутатов, объявление торгов).

Ремонтные работы в МБДОУ детский сад «Ромашка» проводятся в летний период в отсутствие детей (п. 1.7 СП 2.4.3648-20, утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28).

Так как планируется полная замена кабельных линий и приборов АПС, прошу Вас продлить срок исполнения предписания об устранении нарушений до 31.08.2021 г. по пунктам 1-7, 9-11.

Приложение:

1. Отчет об исполнении предписания на 3 листах.
2. Копия заявки в МКУ «Иволгинское РУО»
3. Фотоотчет на 5 листах



Заведующий

М.Б. Лубсандоржиева

Лубсандоржиева
01.03.2021

Отчет по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности согласно Предписания № 4/1/1 от 24.02.2021 г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Не обеспечено руководителем организации наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения	п. 30 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31 марта 2021	Подана заявка в МКУ «Иволгинское РУО» на приобретение СИЗ
2	Отсутствуют сертификаты соответствия материалов по пожарной безопасности на напольные покрытия, применяемые на путях эвакуации из групповых ячеек коридоры (помещение №15, №17).	Ст.89, ст.134 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01 марта 2021	Подана заявка в МКУ «Иволгинское РУО» на замену линолеума, т.к. старый не соответствует классу пожарной опасности
3	Не соответствует ширина эвакуационных выходов в свету и составляет менее 1,2 м. - из помещения 16 непосредственно наружу составляет 1,13 м.	Ст. 4,6 Ф3-123 от 22.07.2008 г. п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	31 марта 2021	Подана заявка в МКУ «Иволгинское РУО» на расчет по оценке пожарных рисков
4	Не соответствует ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету и составляет менее 1,2 м, а именно: - из помещения 6 в помещение 14 составляет 0,75 м;	Ст. 4,6 Ф3-123 от 22.07.2008 г. п.5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	31 марта 2021	Подана заявка в МКУ «Иволгинское

	- из помещения 3 в помещение 20 составляет 0,77 м; - из помещения 21 в помещение 20 составляет 0,75 м;				РУО» на расчет по оценке пожарных рисков
5	Допускается размещение пожарных извещателей в помещениях 1-го этажа №14, №15, №17, №21, №22 на расстоянии менее 50 см от светильников	Ст. 4,6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.13.3.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	01 марта 2021	Подана заявка в МКУ «Иволгинское РУО» на замену приборов АПС	
6	Допускается размещение настенных звуковых и речевых оповещателей на расстоянии от потолка до верхней части оповещателей менее, чем 150 мм.	Ст. 4,6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01 марта 2021	Подана заявка в МКУ «Иволгинское РУО» на замену приборов АПС	
7	Не соответствует ширина площадок перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) из групповых ячеек (помещения №14 и №21) и составляет менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	Ст. 4,6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.4.2.21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	31 марта 2021	Подана заявка в МКУ «Иволгинское РУО» на расчет по оценке пожарных рисков	
8	Допускается размещение огнетушителей на высоте от пола до их верха более 1,5 м. (помещения №14, №21)	Ст. 4,6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.2.1.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	01 марта 2021	Исполнено 25.02.2021 г.	
9	Допускается установка ручных пожарных извещателей от уровня пола до органа управления (кнопки) на высоте более 1,5 м. (помещение №14)	Ст. 4,6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.13.13.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01 марта 2021	Подана заявка в МКУ «Иволгинское РУО» на замену приборов АПС	
10	Не по направлению эвакуации из помещения открывается дверь, расположенная на пути эвакуации (помещение №6)	Ст. 4,6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	31 марта 2021	На 26.02.2021 приобретены дверные коробки на двери. Замена	

				коробок и установка дверей планируется 07.03.2021 г.
11	Не соответствуют требованиям кабельные линии автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара, в частности кабельные линии выполнены без учета области применения (дошкольные общеобразовательные учреждения).	Ст. 4,6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Раздел 6, табл. 2 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности п.54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		Подана заявка в МКУ «Иволгинское РУО» на замену кабельных линий
12	Не закреплена ковровая дорожка на пути эвакуации (помещение №16).	П.31 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	25 февраля 2021	Исполнено 25.02.2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Лубсандоржиева Марина Базыровна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022